Kv RÄFSAN

KULTURHISTORISK BESKRIVNING

Kvarteret nybebyggdes 1923-28, av äldre bebyggelse kvarstår fastigheterna 3 från 1905 och 10 från 1906. Fastigheten 3 uppfördes av Södra Åkeri & Renhållningsbolaget som stall för 66 hästar på gården och kontorsbyggnad vid gatan. Efter ändringar av inr. för olika verksamheter disponeras stallbyggnaden som garage för Södermalms Åkeri & Express Förening. Kontorshuset är renoverat till bostadshus, garagebyggnaden har oförändrad exteriör. Fastigheterna 6, 7, 8, 14 är T-hus med långsträckta flyglar in på gården. Fasader och entréer i enkel 20-talsklassicism bevarade. Fastigheten 10 har välbevarade ursprungliga snickeri- och stuckaturinredningar.

KULTURHISTORISK VÄRDERING

Fastigheten 3 har kulturhistoriskt egenvärde. 5 är av stor betydelse för stadsbilden vid Ringvägen. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 14 är av positiv betydelse för miljön.

9/80

KV RÄFSAN

Gårdsöversikter

Gårdsfasader (7 t v, 8 t h)
Fi 27329

Gårdar N-ut fr 9
Fi 27337

Gårdar N-ut fr 10
Fi 27352

Gårdar SV-ut fr 2
Fi 27398

Gårdar S-ut fr 2
Fi 27399

Foto: HP 8/77

KV RÄFSAN

Gårdsöversikter

Gårdar V-ut fr 4

Fi 27298

Gårdar V-ut fr 4

Fi 27299

Gårdar V-ut fr 4

Fi 27300

Gårdar (2,3,4) N-ut fr 6

Fi 27317

Gårdar (2,3,4) N-ut fr 6

Fi 27318

Gårdar NV-ut fr 6

Fi 27319

Foto: HP 8/77

Kv.: Räfsan 2

Gatuadress: Gotlandsgatan 76 A, B, Katarina Bangata 58

Besökta interiörer

Ej nybyggnadsritn, ombyggnadsfakta, lägenhetsbesök.

Entré (76 A): (76 B och 58 i stort sett lika). Golv: spräcklig grågrön rutlagd marmor med omramande bård i mörkare nyans. Väggar: ljusgrön. Tak: mörkgrönt. Sidoordnat trapphus: Hiss. Steg av spräcklig grågrön marmor, smidesräcke. Golv som i entré. Gula väggar och tak. Halvfranska brunådrade enkeldörrar. Armatur av glas, ostkupeformad.

STOCKHOLMS STADSMUSEUM

A2 Kv Räfsan 2

3 Gatuadress Gotlandsgatan 76 A, B, Katarina Bangata 58

9 Ägare Bromma Invest AB

B1 **Anläggningens art**

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrianläggning
Övr:



2 **Hustyper inom fastigh:**

Bostadshus, gathus (hörnhus)
Bostadshus, gårdshus
Butiker i gathus
Tvättstuga/stall/vagnsbod
Uthus
Fabriksbyggnad/verkstad
Övr:

3 **Byggnadsbeskrivning:**

	vån	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	6	bv grå kalksten + ljusgrå slätputs, resten beigeslammad		grågul slammad	svart plåt	
II						
III						

D1 **Byggnadsdata:**

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmästare	Omb.år	arkitekt	åtgärd
Hus I	1928	1930	F Wetterqvist	Fastighets AB Räfsan	M R Lindström			
II								
III								

B4 Gårdsmiljö el trädgård: underbyggd, asfalterad.

Övr anm:

BiL läg. bes. ☒ större unders. ☐ Sign TB 1977

RÄFSAN 2

Gotlandsgatan 76 a, b
Katarina Bangata 58

IW. S92-0441-13

RÄFSAN 2
Gotlandsgatan 76 A, B,
Katarina Bangata 58

Fasad

Port (76 A)

Entré inåt "

Vilplan "

Vädringsbalkong s-ut "

Fi 37022 MH78

Fi 37021 MH 78

Fi 27393

Fi 27396

Fi 27397

Fi 27400

Foto: HP 8/77

RÄFSAN 2
Gotlandsgatan 76 A, B,
Katarina Bangata 58

Gårdsfasad (i fonden) fr 12
" fr 14
Gård och gårdsfasad
Gård S-ut mot 3
Gård SV-ut

Fi 27377

Fi 27387

Fi 27395

Fi 27391

Fi 27394

Foto: HP 8/77

STOCKHOLMS STADSMUSEUM

A2 Kv Räfsan 3 Rivet 1984

3 Gatuadress Katarina Bangata 60

9 Ägare Södermalms Åkeri- & Express Förening u p a

B1 **Anläggningens art**

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrianläggning
Övr:



2 **Hustyper inom fastigh:**

Bostadshus, gathus
Bostadshus, gårdshus
Butiker i gathus
Tvättstuga/stall/vagnsbod
Uthus
Fabriksbyggnad/verkstad
Övr:

3 **Byggnadsbeskrivning:**

	vån	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	2+inr vind	sprutputs	ljusbrun	ljusbrun sprutputs	svart plåt	
II	1+soutv +inr v	soutv grå slätputs/resten	brun sprutputs		svart plåt	
III						

D1 **Byggnadsdata:**

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmästare	Omb.år	arkitekt	åtgärd
Hus I	1905	1908	1)P A Lindahl 2)C A Danielsson	Södra Åkeri & Renhållning AB/A G Nilsson	C J Andreasson	Se bilaga!		
II								
III								

Enligt nybyggnadsritningar:

Stall för 66 hästar, 1 vån + fodervind + soutvån

Kontorsbyggnad, bv: 1 rum och kök, 1 kontorsrum
1 tr: 1 rum och kök, 1 sep rum.

B4 Gårdsmiljö el trädgård :asfalterad. Korrugerade plåttak (regnskydd för bilar och material till smidesverkstaden). Tomten mot gatan inhägnad medelst nätstaket och grindar.

Övr anm:

Bil läg. bes. ☒ större unders. ☐ Sign TB 1977

Kv.: Räfsan 3

Gatuadress: Katarina Bangata 60

Ombyggnadsfakta: (stallet)

1919, ombyggnad av stall till såpfabrik (Kem fabr Rhea).

1921, inredning av garage i sout vån - " -

1924, ytterligare inredning av garage i sout vån, viss fasadändring mot Ö, (Chokladfabriken Star).

1926, inredning av vaddfabrik (Chokladfabriken Star).

1930, transformatorrum i källaren (Stella AB).

1947, ombyggnad till spisbrödsfabrik (AB Speceristernas Varuinköp).

1962-66, (BL), skyddstak till garagenedfart till källarplanet, utvidgning av portar i fasad mot gården, fasadputsning. Skyddstak å gården samt insättning av 3 portar i gårdsfasaden. (Södermalms Åkeri & Expressförening u p a).

Ändring av bjälklag och pelare (utfört ca 1957).
Fasadrenovering (utfört ca 1958).
Borttagning av pelare i bv (utfört ca 1960).
Inredning av kontor å vinden (utfört ca 1960).

Besökta interiörer

Hus I (uppfört som kontorsbyggnad till hus II).

Bv: lägenhet om 2 rum och kök under renovering (hittills): utslätade resp halvfranska enkeldörrar, profilerade foder, profilerad sockellist, linoleumgolv, fönstersmygpaneler.

1 tr: renoverad 2 rum och kök, ej tillgänglig (varmvattenberedare, dusch).

2 tr: inredd vindsvåning, 1 rum och kök wc, därutöver endast kallvatten. Övre vilplanet (=trapphall) taget i anspråk av lägenheten. I lägenheten 1 st gavelfönster (rummet), 1 st djup vindskupa. Övriga karakteristika: linoleumgolv, släta smygar, profilerad sockellist. Köket har rostfri diskbänk ("tidigare zink"), släta snickerier, gasspis, väggfasta kastrullhyllor med konsoler.

Trapphus: målade, ljust hållna väggar. Trappstomme av gjutjärn, steg av sten - allt brunmålat. Övre vilplan (se ovan). Lägenhetsdörrar: gråa utslätade av enkeltyp.

Kv.: Räfsan 3

Gatuadress: Katarina Bangata 60

Hus II (diverse småindustrier).

Bv: Thorsten F Albrektsson, pressenningar.

Sout vån: Levin & Pettersson, smidesverkstad: ägare och delvis nyttjare: Bohlins Express - Södermalms åkeri).

Besökta interiörer

Trapphus: golvbeläggningen utgörs av gråa linoleumrutor, väggarna nedtill beige, därovan gräddgula, brunfanerade enkeldörrar.

Sout vån: (smidesverkstad innanför en rad glasade garageportar): betonggolv, vitputsade väggar, tak: putsat, valv mellan järnbalkar.

RÄFSAN 3

Katarina Bangata 60

IW. S92-0441-12

RÄFSAN 3
Katarina Bangata 60

Trapphus		(hus I)
Trapphall, vindsvån		"
Kök	"	"
Rum	"	"
Trapphus		(hus II)
Smidesverkstad		"

Fi 27293

Fi 27290

Fi 27292

Fi 27291

Fi 27286

Fi 27284

Foto: HP 8/77

RÄFSAN 3
Katarina Bangata 60

Fasad

Exteriör fr gatan (t v I, t h II)

Gård S-ut (t v I, t h II)

Gård V-ut (i bakgr 11 hus II)

Gård Ö-ut fr 11

Gård N-ut (t v II, t h I)

Fi 37018 MH 78

Fi 27294

Fi 27289

Fi 27288

Fi 27367

Fi 27287

Foto: HP 8/77

STOCKHOLMS STADSMUSEUM

A2 Kv Räfsan 4

3 Gatuadress Katarina Bangata 62

9 Ägare J Nowak, I-M Nowak och I Nowak

B1 **Anläggningens art**

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrianläggning
Övr:



2 **Hustyper inom fastigh:**

Bostadshus, gathus
Bostadshus, gårdshus
Butiker i gathus
Tvättstuga/stall/vagnsbod
Uthus
Fabriksbyggnad/verkstad
Övr:

3 **Byggnadsbeskrivning:**

	vån	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	6	slätputs	gul	gulgrå slätputs	svart plåt	Bv gråputsad dekor.
II					(tegel på takfall mot gatan)	
III						

D1 **Byggnadsdata:**

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmästare	Omb.år	arkitekt	åtgärd
Hus I	1926	1927	B Hedvall	Bostads-föreningen Räfsan nr 4	G Larsson			
II								
III								

Besökta interiörer:

Ej nybyggnadsritningar, ombyggnadsfakta, lägenhetsbesök.

B4 Gårdsmiljö el trädgård: underbyggd, asfalterad, putsat sophus (garage under gården).

Övr anm:

Bil läg. bes. ☐ större unders. ☐ Sign TB 8/77

Kv.: Räfsan 4
Gatuadress: Katarina Bangata 62

Entré: golv i två nivåer med mellanliggande steg. Golvet av grå cementsten med svart bård. Dekor i form av infällda mörkgråa stjärnor och månar. Glasat mellandörrsparti. Väggar: brun bröstmålning, därovan gult, å vardera väggen litet centralt dekorfält av tidstypisk art (urna etc) utfört i temperateknik. Grått tak inramat medelst blå dekor, närmast ett slags kedjemotiv.
Två trapphus förenade medelst gång å varje plan: hiss. Golv som ovan, gråa steg. Väggarna nedtill beige, upptill gulvita. Taket gulvitt. Gråa halvfranska enkeldörrar. Piskbalkonger.

RÄFSAN 4

Katarina Bangatan 62

IW. S94- 0441- 11

RÄFSAN 4
Katarina Bangata 62

Fasad

Port

Entré inåt

Vilplan

Trapphus (fr vädringsbalkong)

Fi 37017 MH 78

Fi 27295

Fi 27296

Fi 27297

Fi 27302

Foto: HP 8/77

RÄFSAN 4

Katarina Bangata 62

Utsikt V-ut fr vädringsbalkong

Gårdsfasad (t h 5) fr 6

Fi 27301

Fi 27315

Foto: HP 8/77

STOCKHOLMS STADSMUSEUM

A2 Kv Räfsan 5

3 Gatuadress Katarina Bangata 64,66, Ringvägen 157

9 Ägare J Nowak, I-M Nowak och I Nowak

B1 **Anläggningens art**

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrianläggning
Övr:



2 **Hustyper inom fastigh:**

Bostadshus, gathus (hörnhus)
Bostadshus, gårdshus
Butiker i gathus
Tvättstuga/stall/vagnsbod
Uthus
Fabriksbyggnad/verkstad
Övr:

3 **Byggnadsbeskrivning:**

	vån	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	6	brun slätputs (enstaka medaljong med t ex pojke och delfin)		brungul slätputs	svart plåt (tegel på takfall mot gatan)	
II						
III						

D1 **Byggnadsdata:**

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmästare	Omb.år	arkitekt	åtgärd
Hus I	1926	1927	B Hedvall	Bostads-föreningen Räfsan nr 5	G Larsson			
II								
III								

Besökta interiörer:

Ej nybyggnadsritningar, ombyggnadsfakta, lägenhetsbesök.

B4 Gårdsmiljö el trädgård: underbyggd, asfalterad, glasbetongblock, gulputsat sophus.

Övr anm:

Bil läg. bes. ☐ större unders. ☐ Sign TB 8/77

Kv.: Räfsan 5

Gatuadress: Katarina Bangata 64, 66, Ringvägen 157

Tre uppgångar, samtliga med hiss.

Entré (66): i två nivåer med mellanliggande steg - material: vit marmor klädd med linoleum. Väggarna nedtill bruna, upptill gula, blått putsat tak med flammig gräng.
Trapphus: rutlagt vitt marmorgolv med svart marmorbård, gråa halfranska enkeldörrar med mörkgrått foder, väggarna nedtill röda med grå och brun stöppling därovan gulvitlimmade, steg av vit marmor.

Entré och trapphus (157): golv och steg som Räfsan 4 (dvs cementsten: golven med infälld tidstypisk dekor i form av månar och stjärnor). Glödlampsfäste i taket i form av lotusblomma. Väggar gröna och vita. Mellan trapplopp och trapphusfönster ett mellanliggande schakt och smidesräcke.

RÄFSAN 5

Katarina Bangatan 64 - 66
Ringvägen 157

IW. S92-0441-10

IW. S92-0627-29

RÄFSAN 5

Katarina Bangata 64-66
Ringvägen 157

Fasader

Fi 37015

Fi 37014

Fi 37016

FOTO MH 1978

RÄFSAN 5
Katarina Bangata 64, 66
Ringvägen 157

Port (64)
Entré utåt (66)
Entré inåt "
Bv vilplan "
Vilplan "

Fi 27303

Fi 27305

Fi 27306

Fi 27307

Fi 27308

Foto: HP 8/77

RÄFSAN 5
Katarina Bangata 64, 66
Ringvägen 157

Port (157)
Entré utåt "
Trapphus "
Gård V-ut (t v gårdsflygel t 6)

Fi 27311

Fi 27310

Fi 27309

Fi 27304

Foto: HP 8/77

STOCKHOLMS STADSMUSEUM

A2 Kv Räfsan 6

3 Gatuadress Ringvägen 155

9 Ägare J Nowak, I-M Nowak och I Nowak

B1 **Anläggningens art**

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrianläggning
Övr:



2 **Hustyper inom fastigh:**

Bostadshus, gathus
Bostadshus, gårdshus
Butiker i gathus
Tvättstuga/stall/vagnsbod
Uthus
Fabriksbyggnad/verkstad
Övr:

3 **Byggnadsbeskrivning:**

	våning	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	6	slammad	gulbeige	gul slammad	svart plåt (tegel på takfall mot gatan)	
II	5					
III						

D1 **Byggnadsdata:**

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmästare	Omb.år	arkitekt	åtgärd
Hus I	1926-27	1927	B Hedvall	Bostads-föreningen Räfsan nr 6	G Larsson			
II								
III								

Besökta interiörer:

Ej nybyggnadsritningar, ombyggnadsfakta, lägenhetsbesök.

B4 Gårdsmiljö el trädgård: underbyggd, asfalterad, glasbetong (underliggande garage), putsat sophus.

Övr anm:

Bil läg. bes. ☐ större unders. ☐ Sign TB 8/77

Kv.: Räfsan 6
Gatuadress: Ringvägen 155

Entré: i två nivåer med mellanliggande steg. Golv och steg som Räfsan 4 (dvs cementsten; golven med infälld tidstypisk dekor i form av månar och stjärnor). Väggar: nedtill brun bröstmålning, upptill tegelröd målning. Viss grisaille-dekor - med delfin och meanderslinga - sannolikt i temperateknik. Krönande målad väggfris med fågelmotiv. Blågrå takspegel med dekormålad omramning - allt i samma teknik som ovan. Glasat mellandörrsparti.
Tre trapphus (varav ett ytterst i flygeln - nås via en lång gång i bv-planet): Hiss. Cementstensgolv och steg, delvis som i entré, gröna väggar, grå halv-franska enkeldörrar, vita tak, järnräcke med ledare av trä, två raka trapplopp med genombruten mellanliggande vägg.

RÄFSAN 6

Ringvägen 155

IW. S92-0627-30

RÄFSAN 6
Ringvägen 155

Fasad
Port
Entré inåt
Bv vilplan inåt + flygelgång
Bv flygelgång utåt mot entrén
Vilplan

Fi 37013 MH 78

Fi 27312

Fi 27313

Fi 27314

Fi 27320

Fi 27316

Foto: HP 8/77

RÄFSAN 6
Ringvägen 155

Gårdsflygel Ö-ut (fr 7)

Fi 27325

Foto: HP 8/77

STOCKHOLMS STADSMUSEUM

A2 Kv Räfsan 7

3 Gatuadress Ringvägen 153

9 Ägare Fru H Meyerson m fl

B1 **Anläggningens art**

Bostadsfastighet
Kontorsfastighet
Industrianläggning
Övr:



2 **Hustyper inom fastigh:**

Bostadshus, gathus
Bostadshus, gårdshus
Butiker i gathus
Tvättstuga/stall/vagnsbod
Uthus
Fabriksbyggnad/verkstad
Övr:

3 **Byggnadsbeskrivning:**

	vån	fasadmaterial	färg	gårdsfasad	tak	övrigt
Hus I	6	slammad	ljusgrön	ockragul sprutputs	svart plåt	
II	5					
III						

D1 **Byggnadsdata:**

	BL	SB	arkitekt	byggherre	byggmästare	Omb.år	arkitekt	åtgärd
Hus I	1927	1930	A Stark	C Zetterberg	dito			
II								
III								

Besökta interiörer:

Ej byggnadsritningar, ombyggnadsfakta, lägenhetsbesök.

B4 Gårdsmiljö el trädgård: underbyggd, asfalterad, glasbetong. Garage under gården.

Övr anm:

Bil läg. bes. ☐ större unders. ☐ Sign TB 8/77

Kv.: Räfsan 7

Gatuadress: Ringvägen 153

Entré: rutlagt kalkstensgolv. Väggarnas nederdel gröna, överdel horisontellt bandade i grönt och silver, även taket tidstypiskt dekorerat i gult, grönt och silver. Inre entré delvis samma dekorschema som ovan. Vid trapphusets början tidstypiskt silvermålat smidesräcke. Steg och golv kalksten.
Lång gång i bottenplanet leder till trapphus i gårdsflygelns bortre ände: alltså två trapphus, två hissar.
Huvudtrapphus: hiss, tidstypiskt smidesräcke, steg och golv som ovan. Hel- och halvplan (å de senare även vädringsbalkong). Väggarna grönmålade till manshöjd, därovan vitlimmade i likhet med taket. Grå släta enkeldörrar med vit profilerad omramande list.

RÄFSAN 7

Ringvägen 153

IW. S91- 0627 31

RÄFSAN 7
Ringvägen 153

Fasad

Portparti (t v 8)

Entré inåt

Entrétak

Fi 37012 MH78

Fi 27321

Fi 27322

Fi 27323

Foto: HP 8/77

RÄFSAN 7
Ringvägen 153

Bakre entré inåt

" " utåt

Vilplan

Fr vädringsbalkong V-ut mot 8:ans gårdsflygel

Fi 27324

Fi 27328

Fi 27327

Fi 27326

Foto: HP 8/77